

АКТ С-55

технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Суми

(місце складання)

03.04.2024

(дата складання акту)

Відповідно до типового договору укладеного на підставі автоматичного призначення,
працівником(ами) виконавця робіт **Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України"**

Бригада у складі: Томченко Ю.А., Тиско О.В., Севаші С.О.
Кікменко Т.Т.

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

склали цей акт у тому, що на об'єкті мешкового будинку
м. Суми, пр-т Шевченка, 23

(адреса виконання робіт)

Проведено технічне обслуговування ВБСГ, технічне обстеження, технічний огляд систем
газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) в повному обсязі
згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів)
зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами.

За результатами обстеження: ВБСГ знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані
та придатні до експлуатації протягом трьох років (року). Мешканці об'єкта (абоненти)
проінструктовані з основ безпеки користування газовим обладнанням.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів під робочим тиском приладовим методом або
мильною емульсією: перевірено варт ВБСГ, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: крайи Ду20 - 4шт, Ду15 - 4шт
контрабандно - 3шт, Ду15 - 4шт, в квартирі Ду15 край - 1шт
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у
підвали та на горіща, де прокладені газопроводи: вільний доступ
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних
пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
на щільність тиском в-води ст. тиску 15 атм вод. ст. да 5хв.
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими
приладами: інструктаж виконано

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків), які
підлягають усуненню: Газопроводи потребують огляду на візуальні
та пробні способи. Відсутність армів перевірок та протиски
дають вказівки відсутності скова прикриває газопровод
вент 712 під'їзду, під'їзд виступає скова-прикриває
газопроводу.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недолук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Встановлення відсутності екоту-криклення газопроводу
Забезпечення герметизації газопроводу. Надати
акти перевірок та прогнати димові шланги.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Семанський Ю А
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі
типового договору, укладеного шляхом присднання)