

# АКТ ПРОВІДІННЯ ОБ'ЄДИНЕНИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Черкаси

№ III- 895 від

13.10.2025 року

Відповідно до договору від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року № типовий договір, працівником(ами) виконавця робіт **Сумської Філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»** майстер **СЕ ВБГО Столт І.М.**, слюсар **Новик В.М.**, **Дубінчин С.С.**, **Овсюк А.М.**, **Трубанов Е.А.**, **Безкошарний В.М.**, **Парамошко І.В.**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконавця роботи з ТС ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) за адресою:

м. Глухів, вул. М. Маркевича, 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутні акти перевірки та очищення димових та вентиляційних каналів

2) Газопровід потребує очищення від корозії та фарбування

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

присвоєно складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та способи їх виконання:

Забезпечити фарбування газопроводу. Надати акти перевірки та очищення димових та вентиляційних каналів. Проведено випробування на щільність газових мереж тиском  $P=500$  мм вод.ст. стовба протягом 5 хв. Були усунуті витоки газу:

настроювання ВУ20-ВЕС